

IMPORTANTE: Lea antes de Usar

# PREXISO<sup>®</sup> P60LC


## MEDIDOR DE DISTANCIA LASER

---

**Disto M3i** Technology  
by Leica Geosystems



[www.prexiso-eu.com](http://www.prexiso-eu.com)



## Tabla de Contenidos

<b>Puesta a Punto</b> .....	<b>2</b>
Vista General .....	2
Monitor .....	2
Insertar baterías .....	2
<b>Funciones</b> .....	<b>3</b>
Encender y Apagar .....	3
Configuración de Unidad .....	3
Cambiar referencia de medida.....	3
<b>Funciones de Medida</b> .....	<b>4</b>
Midiendo distancia simple .....	4
Medición continua .....	4
Area .....	4
Volumen.....	5
Pitágoras(2 puntos) .....	5
Pitágoras(3 puntos) .....	6
Borrar .....	6
Suma-/Resta .....	6
<b>Datos Técnicos</b> .....	<b>7</b>
<b>Códigos de Mensaje</b> .....	<b>7</b>
<b>Mantenimiento</b> .....	<b>7</b>
<b>Disposición</b> .....	<b>7</b>

<b>Instrucciones de Seguridad</b> .....	<b>8</b>
Símbolos usados .....	8
Uso permitido .....	8
Uso prohibido .....	8
Peligros en uso .....	8
Límites de uso .....	8
Áreas de responsabilidad .....	9
Compatibilidad Electromagnética (CEM) .....	9
Declaración de FCC (aplicable en EEUU) .....	9
Clasificación de láser .....	10
Etiquetado.....	10
<b>Garantía</b> .....	<b>10</b>

## Puesta a Punto Vista General



Las instrucciones de seguridad y le manual de usuario deben leerse detenidamente antes de usar el producto por primera vez.

La persona responsable del producto debe asegurarse de que todos los usuarios entienden estas directrices y las cumplan.



## Monitor

Area / Volumen/  
Pitágoras(2 puntos/3  
puntos


Angle

Batería


Referencia de  
Medida

Línea  
Principal

Unidades



## Insertar baterías



Cambie las baterías cuando el símbolo de batería esté vacío.



## Funciones Encender y Apagar



ENCE



APAGADO

5 seg

Dispositivo está  
apagado.

Si no se pulsa ninguna tecla en 120 seg, el dispositivo se apaga automáticamente.

Si el icono info aparece con un número, vea las instrucciones en la sección "Códigos de Mensaje".

Ejemplo:



255

## Configuración de unidad



Cambie entre las siguientes unidades:

0.000 m


0.00 pulgadas

0.00 pies

## Changer la référence de mesure


1

El sistema comienza las medidas desde la base como punto de referencia por defecto.




2

Pulse el botón para cambiar la referencia al tope para medidas



## Funciones de Medida


### Medir distancia simple




i

Superficies objetivo: Pueden ocurrir errores de medida cuando se mida contra líquidos incoloros, cristales, gomaespuma o superficies semi-permeables o cuando apuntes a superficies muy brillantes. Contra superficies oscuras aumenta el tiempo de medida.

### Medición continua





### Area




i

El resultado se muestra en la línea principal y la distancia medida arriba.


## Funciones de Medida Volumen





## Pitágoras(2 puntos)




## Pitágoras(3 puntos)


1  4x

2  Apuntar láser al primer punto objetivo.

3  Apuntar láser al primer punto objetivo. (Perpendicular a la superficie medida).

4  Apuntar láser al tercer punto objetivo.

5 El resultado se muestra en la línea principal y la distancia medida arriba.


 48.868m


## Borrar


1  C/off


Pulse el botón para deshacer la última acción.


## Suma/resta

1  Mida el primer dato.


 49.999m


2  Pulse el botón "+" o "-" para sumar/restar la siguiente medida del dato anterior.

3  Luego mida el segundo dato.

 20.000m

4 El resultado se muestra en la línea principal y la distancia medida arriba.

 +20.000m  
79.999m


 -20.000m  
39.999m

## Medida de ángulo



2

La medición de inclinación se usa para medir una pendiente o inclinación (por ejemplo, escaleras, barandas, cuando se instalan muebles, tendidos de tuberías, etc.)



3

El resultado se muestra en la línea principal y la distancia medida arriba.





## Datos Técnicos

General	
<b>Alcance</b>	0.09 - 60 m 0.29 - 196 ft
<b>Precisión de medida*</b>	± 2 mm ± 3/32 in
<b>Unidad más pequeña mostrada</b>	1 mm 1/16 in
<b>Láser clase</b>	2
<b>Tipo de láser</b>	635 nm, < 1 mW
<b>Apagado automático</b>	Après 120s
<b>Medición continua</b>	Oui
<b>Area / Volumen</b>	Oui
<b>Dimensiones(Al x Lo x An)</b>	115 x 43,5 x 24,7 mm ,52 x 1,71 x 0,97 po
<b>Duración de bateris(2 x AAA)</b>	Jusqu'à 3000 mesures
<b>Peso(sin baterías)</b>	81 g / 2.86 oz
<b>Rango de temperatura:</b>	
- almacenaje	-10 °C à 60 °C 14 °F à 140 °F
- funcionamiento	0 °C à 40 °C - 32 °F à 104 °F

\* El margen de error típico de  $\pm 3$  mm es válido para medidas en superficies blancas, difusas y reflectivas hasta a 5m a luz ambiental baja y temperaturas moderadas.. Para distancias superiores a 5 m, el margen de error incrementaría adicionalmente en 0.1 mm/m. En condiciones poco favorables (como luz brillante, objetivos poco reflectantes, o a temperaturas altas o bajas) el margen de error podría aumentar hasta a  $\pm 4$  mm para distancias por debajo de 5 m y adicionalmente en aproximadamente 0.15 mm/m para distancias de más de 5 m.

## Códigos de Mensaje

Si el mensaje de Error no desaparece tras encender el dispositivo repetidamente, contacte con el distribuidor.  
Si el mensaje Info aparece con un número, pulse el botón Borrar y observe las siguientes instrucciones:

No.	Causa	Corrección
252	Temperatura demasiado alta	Deje que el dispositivo se enfríe.
253	Temperatura demasiado baja	Caliente el dispositivo.
255	Señal recibida demasiado débil, tiempo de medición demasiado largo o fuera del alcance de medida	Cambie la superficie objetivo (ej. papel blanco) o corrija el alcance.
204	Señal recibida demasiado alta	Cambie la superficie objetivo (ej. papel blanco).
257	Demasiada luz de fondo	Ensombrezca la zona objetivo.
Errore	Medida fuera el alcance de medida	Corrija el alcance.

## Mantenimiento

- Limpie el dispositivo con un paño suave y húmedo.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua.
- Nunca use agentes limpiadores o disolventes agresivos.

## Disposición

### PRECAUCION

Las baterías gastadas no deben tirarse junto con los residuos domésticos. Cuide del medio ambiente y llévelas al punto de recogida proporcionado de acuerdo con las regulaciones locales o regionales. El producto no debe tirarse junto con los residuos domésticos. Disponga del producto de manera apropiada de acuerdo con las regulaciones nacionales en rigor en su país. Cumpla con las regulaciones nacionales y específicas de cada país. El tratamiento específico del producto y gestión de desechos puede descargarse de nuestra página web.



## Instrucciones de Seguridad

La persona responsable del instrumento debe asegurarse de que todos los usuarios comprenden estas directrices y las cumplen.

### Símbolos usados


Los símbolos usados tienen los siguientes significados:

#### ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa o un uso inadecuado que, si no se evita, podría causar muerte o herida grave.

#### PRECAUCION

Indica una situación potencialmente peligrosa o un uso indebido el cual, si no se evita, podría causar herida leve y/o daños ambientales, materiales y financieros apreciables.

 Párrafos importantes que deben ser seguidos ya que permiten que el producto se use de una manera eficiente y correcta.

### Uso permitido

- Medir distancias

### Uso prohibido

- Usar el producto sin instrucciones
- Usarlo fuera de los límites establecidos
- Desactivar el sistema de seguridad y retirar las etiquetas explicativas y de peligros.
- Abrir el equipo usando herramientas (destornilladores, etc.)
- Llevar a cabo modificaciones o conversiones del producto/
- Usar accesorios de otros fabricantes sin aprobación expresa
- Deslumbrar deliberadamente a terceros; también en la oscuridad
- Protecciones inadecuadas en el lugar de medición (ej. al medir en carreteras, obras, etc.)
- Comportamiento irresponsable o deliberado en andamios, al usar escaleras, al medir cerca de máquinas en funcionamiento o cerca de piezas de máquinas o instalaciones no protegidas.
- Apuntar directamente al Sol

### Peligros en uso

#### ADVERTENCIA

Preste atención a medidas erróneas si el instrumento está defectuoso o si ha sido dañado o se ha usado incorrectamente o modificado. Lleve a cabo medidas de prueba periódicas.

Particularmente después de que el instrumento haya sido sujeto a uso anormal, y antes, durante y después de medidas importantes.

#### PRECAUCION

Nunca intente reparar el producto usted solo. En caso de daño, contacte a un distribuidor local.

#### ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente pueden anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

### Límites de uso

 Ver la sección "Datos Técnicos".  
El dispositivo está diseñado para uso en zonas permanentemente habitables por humanos. No utilice el producto en áreas con peligro de explosivos o entornos agresivos.

## Áreas de responsabilidad

### Responsabilidades del fabricante del equipo original:

Prexiso AG  
Europastrasse 27  
CH-8152 Glattbrugg  
Internet: [www.prexiso-eu.com](http://www.prexiso-eu.com)  
La compañía mencionada es responsable de suministrar el producto, incluyendo el Manual de Usuario en una condición completamente segura. La compañía mencionada no es responsable de accesorios de terceros.

### Responsabilidades de la persona a cargo del instrumento:

- Entender las instrucciones de seguridad del producto y las instrucciones del Manual de Usuario.
- Familiarizarse con las regulaciones de seguridad locales relacionadas con prevención de accidentes.
- Evitar siempre acceso al producto por personal no autorizado.

## Compatibilidad Electromagnética (CEM)

### ADVERTENCIA

El dispositivo cumple con los requisitos más estrictos de los estándares y regulaciones relevantes. No obstante, no se puede excluir la posibilidad de que cause interferencias en otros dispositivos.

## Declaración de FCC (aplicable en EEUU)

Este equipo ha sido probado y se ha visto que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión que puede comprobarse apagando y encendiendo el dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia de una de las siguientes maneras:


- Reoriente o recolocque la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un puerto en un circuito diferencia al cual se haya conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico con experiencia en radio/TV para asistencia.

## Instrucciones de Seguridad

### Clasificación de láser

El dispositivo produce rayos láser visibles, que se emiten desde el instrumento: Es un producto láser Clase 2 de acuerdo con:

IEC60825-1 : 2014 "Seguridad de radiación de productos láser"



### Productos Láser Clase 2:

No mire directamente al rayo láser o lo dirija innecesariamente hacia otras personas. Las respuestas aversivas, incluyendo el parpadeo reflejo otorgan protección ocular.

### ⚠ ADVERTENCIA


Mirar directamente al rayo con auxiliares ópticos (ej. binoculares, gafas) puede ser peligroso.

### Garantía

El Prexiso P50 tiene una garantía de dos años. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor

Esta garantía pierde su validez si el producto se utiliza con fines comerciales. Esta garantía no es transferible y no cubre los daños al producto por un uso indebido, negligencias, accidentes, alteraciones o un uso y mantenimiento que no sean los especificados en el manual del propietario. Esta garantía no se aplica a ninguna pieza desechable que pueda usarse con el uso normal. Esta garantía excluye cualquier accesorio.

### Etiquetado



Sujeto a cambio (diseños, descripciones y datos técnicos) sin notificación previa.

