



www.prexiso-eu.com

PREXISO


EN LINE LASER LEVEL

DE LINIENLASER-WASSERWAAGE

FR NIVEAU LASER À LIGNE

IT LIVELLA LASER A LINEE

ES NIVELADOR DE LÍNEA LÁSER



www.prexiso-eu.com

Prexiso AG
Fabrikstrasse 1,
CH-8586 Erlen /Switzerland
www.prexiso-eu.com


PL1

CONTENT:

English	Page 1
Deutsch	Page 8
Français	Page 15
Italiano.....	Page 22
Español	Page 29

IMPORTANT:
Read before Using

EN



The safety instructions and the user manual should be read through carefully before the product is used for the first time.

SAFETY INSTRUCTIONS

Working safely with the measuring tool is possible only when the operating and safety information are read completely and instructions contained herein are strictly followed. Never make warning labels on the measuring tool unrecognizable. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Caution – The use of operating or adjusting equipment or the application or processing methods other than those mentioned herein, can lead to hazardous radiation exposure.



WARNING

LASER RADIATION. Do not stare into beam. Class II laser product. Turn the laser beam on only when using this tool.

- Do not remove or deface any product labels.
- Avoid direct eye exposure. The laser beam can cause persons being blinded.
- Do not operate the tool around children or allow children to operate the tool.
- Do not place the tool in a position that may cause anyone to stare at the laser beam, whether intentionally or unintentionally.
- Do not use on reflecting surfaces such as sheet steel, glass or polished metal etc. that have shiny, reflective surfaces. The shiny surface could reflect the beam back at the operator.
- Always turn the laser tool off when not in use. Leaving the tool on increases the risk of someone inadvertently staring into the laser beam
- Do not attempt to modify the performance of this laser device in any way. This may result in a dangerous exposure to laser radiation.
- Do not attempt to repair or disassemble the laser-measuring tool. If unqualified persons attempt to repair this product, serious injury may occur. Any repair required on this laser product should be performed only by qualified service personnel.

1

IMPORTANT:
Read before Using


EN

The safety instructions and the user manual should be read through carefully before the product is used for the first time.

SAFETY INSTRUCTIONS

Working safely with the measuring tool is possible only when the operating and safety information are read completely and instructions contained herein are strictly followed. Never make warning labels on the measuring tool unrecognizable. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Caution – The use of operating or adjusting equipment or the application or processing methods other than those mentioned herein, can lead to hazardous radiation exposure.



WARNING

LASER RADIATION. Do not stare into beam. Class II laser product. Turn the laser beam on only when using this tool.


- Do not remove or deface any product labels.
- Avoid direct eye exposure. The laser beam can cause persons being blinded.
- Do not operate the tool around children or allow children to operate the tool.
- Do not place the tool in a position that may cause anyone to stare at the laser beam, whether intentionally or unintentionally.
- Do not use on reflecting surfaces such as sheet steel, glass or polished metal etc. that have shiny, reflective surfaces. The shiny surface could reflect the beam back at the operator.
- Always turn the laser tool off when not in use. Leaving the tool on increases the risk of someone inadvertently staring into the laser beam
- Do not attempt to modify the performance of this laser device in any way. This may result in a dangerous exposure to laser radiation.
- Do not attempt to repair or disassemble the laser-measuring tool. If unqualified persons attempt to repair this product, serious injury may occur. Any repair required on this laser product should be performed only by qualified service personnel.

2

DESCRIPTION

KNOW YOUR LINE LASER LEVEL

This is a highly versatile tool. It can be placed on the ground, mounted on a door frame, work bench, etc.



PARTS	DESCRIPTION
A	Laser beam outlet
B	Vials
C	Pin holes
D	On/Off switch
E	Battery compartment
F	Pins for wall mounting

3

UNPACKING

When unpacking the box, do not dispose any packing materials until all of the contents are accounted for:

- Line laser level
- Two pins
- 3 x 1.5V LR44 alkaline batteries
- Quick Start


Carefully lift the laser tool out of the package and place it on a stable, flat surface.

ASSEMBLY

INSERTING/REPLACING THE BATTERY

LR44 alkaline batteries are recommended for the laser tool. Open the battery compartment lid and insert the included batteries. Pay attention to the correct polarity of the batteries based on "+" and "-" symbols on the laser tool and batteries. Always replace all batteries at the same time. Only use batteries from one brand and with the identical capacity.


NOTE: Remove the batteries from the tool when not using it for extended periods. When storing for extended periods, the batteries can corrode and discharge themselves.




4

OPERATION



To switch on the laser tool, push the On/Off switch to the side, the laser tool will generate a laser beam out of the laser outlet. To switch off the laser tool, push the On/Off switch to the side. When using the laser tool for on-floor applications, place it on the floor and switch on.



When using the laser tool for wall applications, place the laser tool on the wall and push the included pins through the pin holes to mount the laser tool on the wall for horizontal and vertical levelling. Then align the laser tool with the vials.



Note: The vials are only adjusted for the four A bearing surfaces (see the following image). When placed on the B surfaces(see the following image), the laser tool can not be used as a spirit level.



5

APPLICATIONS

The tool can be placed on the ground, mounted on a work bench / door frame etc. for point marking and simple alignment by sight. It is ideal for the following applications:

- Framing doors and windows
- Installing electrical wiring and pipes
- Mounting wall fixtures, electrical outlets, switches and lighting
- Installing a drop ceiling
- Painting
- Installing cabinets

MAINTENANCE

This compact laser measuring tool has been designed to be a low-maintenance tool. However, in order to maintain its performance, you must always follow these simple directions:

- Avoid exposing the tool to shock, continuous vibration or extreme hot or cold environment.
- Always store the tool indoors.
- Always keep the tool free of dust and liquids. Use only a clean soft cloth for cleaning. If necessary, slightly moisten the cloths with pure alcohol or a little water.
- Do not disassemble the compact laser measuring tool, this will expose the user to hazardous radiation exposure.
- Do not attempt to change any part of the laser lens.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The laser line projection is weak.	Batteries are weak.	Replace with new batteries.
The laser line is hard to see.	The tool is out of the rated operating range.	Move the tool closer to be within the rated operating range.
Laser line is not projected.	No batteries installed or batteries are depleted.	Install new batteries.

6

DISPOSAL

CAUTION

The batteries must not be disposed with household waste. Care for the environment and take them to the collection points provided in accordance with national or local regulations. Dispose of the product appropriately in accordance with the national regulations in force in your country. Adhere to the national and country specific regulations.



WARRANTY

Two-Year Limited Warranty. This product is warranted to the original purchaser from the original purchase date for two years subject to the warranty coverage described herein. Please retain your receipt. This product is warranted to the original user to be free from defects in material and workmanship. If you believe that the product is defective at any time during the specified warranty period, please contact Prexiso customer service agent by sending email to info@prexiso-eu.com. This warranty does not cover: (1) Part failure due to normal wear or product abuse; (2) Any parts have been altered or modified by anyone other than an authorized Prexiso personnel or failure to install and operate equipment according to the guidelines put forth in the instruction manual. (3)Any products or parts used for rental purposes, damage resulting from shipping (claims must be filed with freighter), accident, abuse, act of God, misuse, or neglect. Prexiso will replace or repair the defective unit, at its option, subject to verification of the defect. Any implied warranties arising from the sale of a Prexiso product, including but not limited to implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the above. Prexiso shall not be liable for loss of use of the product or other incidental or consequential damages, expenses, or economic loss, or for any claim of such damage, expenses, or economic loss. This warranty excludes any accessories. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state.

Made in China



Prexiso AG
Fabrikstrasse 1,
CH-8586 Erlen /Switzerland
www.prexiso-eu.com

7

Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung müssen vor erstmaliger Verwendung des Produktes sorgfältig gelesen werden. Die für das Produkt verantwortliche Person muss sicherstellen, dass alle Nutzer diese Anweisungen verstehen und einhalten.

SICHERHEITSHINWEIS

Die sichere Arbeit mit dem Messwerkzeug ist nur möglich, wenn die Betriebs- und Sicherheitsinformationen vollständig gelesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt eingehalten werden. Niemals Warnschilder am Messwerkzeug unerkennbar machen. HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNGEN AUF. Achtung - Die Verwendung von Bedien- oder Einstellgeräten oder andere als die hier erwähnten Verarbeitungsmethoden können eine gefährliche Strahlenbelastung zur Folge haben.



WARNUNG LASERSTRAHLUNG. Nicht in den Strahl schauen. Klasse II Laser Produkt. Schalten Sie den Laserstrahl nur bei Verwendung dieses Werkzeugs ein.

- Entfernen Sie keine Produktetiketten.
- Vermeiden Sie direkte Augenbelastung. Der Laserstrahl kann zur Erblindung führen.
- Niemals das Werkzeug in der Nähe von Kindern benutzen oder ihnen die Benutzung des Werkzeugs erlauben.
- Niemals das Werkzeug in eine Position legen, die dazu führen kann, dass jemand in den Laserstrahl schaut, weder absichtlich noch unabsichtlich.
- Niemals auf reflektierenden Flächen wie Stahlblech, Glas oder poliertem Metall oder anderen glänzenden, reflektierenden Oberflächen einsetzen. Die glänzende Oberfläche könnte den Strahl zurück auf den Bediener reflektieren.
- Schalten Sie das Laserwerkzeug immer aus, wenn es nicht benutzt wird. Wenn Sie das Werkzeug eingeschaltet lassen, besteht ein erhöhtes Risiko, dass jemand versehentlich in den Laserstrahl schauen könnte
- Niemals die Leistung dieses Lasers in irgendeiner Weise verändern. Dies könnte zu einer gefährlichen Laserstrahlung führen.

- Versuchen Sie niemals das Werkzeug zu reparieren oder zu zerlegen. Unter ungunstigen Bedingungen, wie bei extremer Innenbeleuchtung, transparenten Flächen (z.B. Glas, Wasser), porösen Flächen (z.B. Dämmstoffe) oder reflektierenden Flächen (z.B. poliertes Metall, Glas) oder sehr rauen Oberflächen (z.B. Groguss, Naturstein), wird der Messbereich und die Genauigkeit des Werkzeuges reduziert.
- **LASERSCHNURWAAGE BESCHREIBUNG IHRE LASERSCHNURWAAGE KENNENLERNEN** Dies ist ein äußerst vielseitiges Werkzeug. Es kann auf den Boden gelegt oder am Türrahmen bzw. Arbeitstisch usw. befestigt werden.
- **Niemals** das Werkzeug im Freien benutzen.
- **Niemals** das Werkzeug bei extremen Temperaturbedingungen lagern oder platzieren.
- **Niemals** Werkzeug in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben betreiben. Im Werkzeug können Funken entstehen, die den Staub oder Dämpfe entzünden können.
- Werkzeug von **Herzschrittmachern** fernhalten. Der Magnet innerhalb des Werkzeugs erzeugt ein Feld, das die Funktion der Herzschrittmacher beeinträchtigen kann.
- Halten Sie das Werkzeug von magnetischen Datenträgern und magnetisch empfindlichen Geräten fern. Die Wirkung des Magneten kann zu irreversiblen Datenverlusten führen.
- Die Messung ist möglicherweise **nicht exakt**, wenn sie über den Nennbereich des Gerätes hinaus verwendet wird.
- Die Verwendung von optischen Instrumenten mit diesem Produkt erhöht eine Gefährdung der Augen.
- Stellen Sie **immer** sicher, dass sich alle in der Nähe befindenden Personen der Gefahr bewusst sind, direkt in das Messgerät zu schauen.
- **Verwenden Sie** die Laser-Brillen nicht als Schutzbrille, sie schützen die Augen nicht vor Laserstrahlung.
- Entfernen Sie **immer** die Batterien, wenn Sie die Laserlichtblende der Laserlinse reinigen.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

KOMPONENTE	TECHNISCHE DATEN
Sichtbare Laserreichweite	8M*
Nivellierpräzision	<=10mm/10m*
Lasertyp	635±10nm
Laserklasse	II, <1mW
Betriebstemperatur	0~+40°C
Lagertemperatur	-10~+60°C
Batterien	3x1,5V (LR44)
Betriebszeit	4Std.
Gewicht	25g (ohne Batterien)
Abmessungen (L x W x H)	37,8 x 32,6 x 39,8mm

*Wichtig: Die Genauigkeit ist in der Entfernung von 10 Metern bewertet. Unter ungunstigen Bedingungen, wie bei extremer Innenbeleuchtung, transparenten Flächen (z.B. Glas, Wasser), porösen Flächen (z.B. Dämmstoffe) oder reflektierenden Flächen (z.B. poliertes Metall, Glas) oder sehr rauen Oberflächen (z.B. Groguss, Naturstein), wird der Messbereich und die Genauigkeit des Werkzeuges reduziert.

LASERSCHNURWAAGE BESCHREIBUNG IHRE LASERSCHNURWAAGE KENNENLERNEN

Dies ist ein äußerst vielseitiges Werkzeug. Es kann auf den Boden gelegt oder am Türrahmen bzw. Arbeitstisch usw. befestigt werden.



TEILE	BESCHREIBUNG
A	Laserstrahllass
B	Libellen
C	Stiftlöcher
D	Ein/Aus-Schalter
E	Batteriefach
F	Stifte für die Wandmontage

PRODUKTKARTON AUSPACKEN


- Beim Auspacken des Produktkartons die Verpackungsmaterialien erst nach dem Überprüfen der Vollständigkeit des Inhalts entsorgen:
- Laserschnurwaage
- Zwei Kiefern
- 3 x 1,5 V LR44-Alkalibatterien
- Kurzanleitung

Nehmen Sie das Laserwerkzeug vorsichtig aus dem Produktkarton und legen Sie es auf eine stabile, flache Oberfläche.

MONTAGE


BATTERIEN EINLEGEN/ERSETZEN
Für das Laserwerkzeug werden LR44-Alkalibatterien empfohlen. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs und setzen Sie die beiliegenden Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterien gemäß den Symbolen „+“ und „-“ am Laserwerkzeug und den Batterien. Alle Batterien sollten stets gemeinsam ersetzt werden. Nur Batterien derselben Marke mit gleicher Kapazität verwenden.

Hinweis: Entnehmen Sie die Batterien aus dem Werkzeug, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. Bei einer längeren Einlagerung können die Batterien korrodieren und sich entladen.




BEDIENUNG


Schieben Sie zum Einschalten des Laserwerkzeugs den Ein/Aus-Schalter auf die Seite **ON**; das Laserwerkzeug erzeugt einen Laserstrahl am Laserausgang. Schieben Sie zum Ausschalten des Laserwerkzeugs den Ein/Aus-Schalter auf die Seite **OFF**. Legen Sie das Laserwerkzeug zur Verwendung am Boden auf den Boden und schalten Sie es dann ein.



Platzieren Sie das Laserwerkzeug zur Verwendung an einer Wand an der Wand und schieben Sie die beiliegenden Stifte durch die Stiftlöcher, um das Laserwerkzeug zur horizontalen und vertikalen Nivellierung an der Wand zu montieren. Richten Sie dann das Laserwerkzeug mithilfe der Libellen aus.



Hinweis: Die Libellen sind nur für die vier A-Lagerflächen justiert (siehe nachfolgende Abbildung). Bei Platzierung an den B-Flächen (siehe nachfolgende Abbildung) kann das Laserwerkzeug nicht als Wasserwaage verwendet werden.



ANWENDUNGEN

- Das Werkzeug kann auf dem Boden, auf einer Werkbank / einem Türrahmen usw. Zur Punktmarkierung und einfachen Ausrichtung durch Sicht platziert werden. Es ist ideal für die folgenden Anwendungen:
- Rahmung von Türen und Fenstern
- Installieren von elektrischen Leitungen und Rohren
- Montage von Wandleuchten, Steckdosen, Schaltern und Beleuchtung
- Installieren einer abgehängten Decke
- Malerarbeiten
- nstallierung von Schränken

INSTANDHALTUNG

Dieses kompakte Lasermesswerkzeug wurde als wartungsarmes Werkzeug konzipiert. Um jedoch seine Leistung beizubehalten, müssen Sie diese einfachen Anweisungen immer beachten:

- **Vermeiden** Sie es, das Gerät einem Stoß, einer ständigen Vibration oder einer extrem heißen oder kalten Umgebung auszusetzen.
- **Immer** Werkzeug im Innenbereich aufbewahren
- **Immer** Werkzeug von Staub und Flüssigkeiten frei halten. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein sauberes, weiches Tuch. Wenn nötig, befeuchten Sie die Tücher mit reinem Alkohol oder etwas Wasser.
- **Zerlegen Sie nicht** das kompakte Laser-Messgerät, sie könnten sich einer gefährlichen Strahlenbelastung aussetzen.
- **Versuchen Sie nicht**, irgendwelche Teile der Laserlinse zu wechseln.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Die Laserlinienprojektion ist schwach.	Batterien sind schwach.	Ersetzen Sie diese mit neuen Batterien.
Die Laserlinie ist schwer zu sehen.	Das Werkzeug ist außerhalb des Nennbereichs	Bewegen Sie das Werkzeug näher innerhalb des Nennbereichs.
Laserlinie wird nicht projiziert.	Keine Batterien oder Batterien sind erschöpft.	Legen Sie neue Batterien ein.

ENTSORGUNG

VORSICHT
Leere Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Achten Sie auf die Umwelt und bringen sie diese zu den Sammelstellen, die in Übereinstimmung mit nationalen oder lokalen Vorschriften zur Verfügung gestellt werden. Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land geltenden nationalen Vorschriften. Beachten Sie die nationalen und länderspezifischen Vorschriften.

GARANTIE

Zwei Jahre eingeschränkte Garantie Für dieses Produkt gilt eine Garantie für den ursprünglichen Käufer ab dem ursprünglichen Kaufdatum für zwei Jahre, vorbehaltlich der hier beschriebenen Garantiedeckung. Bitte bewahren Sie Ihre Quittung auf. Für dieses Produkt wird dem ursprünglichen Benutzer garantiert, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn Sie der Meinung sind, dass das Produkt während der angegebenen Garantiezeit zu irgendeinem Zeitpunkt defekt ist, wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@prexiso-eu.com an den Prexiso-Kundendienst. Diese Garantie gilt nicht: (1) Teilausfall aufgrund von normalem Verschleiß oder Produktmissbrauch; (2) Alle Teile wurden von einer anderen Person als einem autorisierten Prexiso-Personal geändert oder modifiziert oder es wurden keine Geräte gemäß den in der Bedienungsanleitung angegebenen Richtlinien installiert und betrieben. (3) Alle Produkte oder Teile, die zu Mietzwecken verwendet werden, Schäden durch Versand (Ansprüche müssen beim Frachter geltend gemacht werden), Unfall, Missbrauch, höhere Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung. Prexiso ersetzt oder repariert das defekte Gerät nach eigenem Ermessen, sofern der Defekt überprüft wird. Alle impliziten Garantien, die sich aus dem Verkauf eines Prexiso-Produkts ergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf implizite Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf die oben genannten beschränkt. Prexiso haftet nicht für den Verlust der Verwendung des Produkts oder andere Neben- oder Folgeschäden, Kosten oder wirtschaftliche Verluste oder für Ansprüche auf solche Schäden, Kosten oder wirtschaftlichen Verluste. Diese Garantie schließt jegliches Zubehör aus. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren.

Gedruckt in China

Prexiso AG
Fabrikstrasse 1,
CH-8586 Erlen /Switzerland
www.prexiso-eu.com

Lisez attentivement les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit pour la première fois. La personne responsable du produit doit s'assurer que tous les utilisateurs comprennent ces instructions et s'y conforment.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Il n'est possible de travailler en toute sécurité avec l'outil de mesure que lorsque les consignes de fonctionnement et de sécurité ont été lues complètement et lorsque les instructions contenues dans le présent document sont strictement respectées. Ne jamais rendre illisibles les étiquettes d'avertissement sur l'outil de mesure. CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Attention - L'utilisation d'un équipement d'exploitation ou de réglage ou l'application de méthodes autres que ceux mentionnés ici, peut conduire à une exposition à des rayonnements dangereux.



AVERTISSEMENT

RAYONNEMENT LASER. Ne pas fixer le faisceau. Produit laser de classe II. N'allumez le faisceau laser que lors de l'utilisation de cet outil.

- **Ne pas retirer ni masquer les étiquettes du produit.**
- **Évitez l'exposition directe aux yeux.** Le faisceau laser peut provoquer un aveuglement des personnes.
- **N'utilisez pas** cet outil près d'enfants et ne laissez pas les enfants utiliser cet outil.
- **Ne placez pas** cet outil dans une position qui pourrait amener quiconque à regarder le faisceau laser, que ce soit de manière intentionnelle ou non.
- **N'utilisez pas** cet outil sur des surfaces réfléchissantes comme la tôle en acier, le verre ou le métal poli, etc. qui ont des surfaces brillantes et réfléchissantes. La surface brillante peut réfléchir le faisceau vers l'opérateur.
- **Toujours mettre l'outil laser hors tension lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.** Le fait de laisser l'outil allumé augmente le risque qu'une personne fixe par inadvertance vers le faisceau laser
- **N'essayez** en aucun cas de modifier les performances de cet appareil laser. Cela peut conduire à une exposition dangereuse au rayonnement laser.
- **N'essayez pas** de réparer ou de démonter cet outil de mesure laser. Si des personnes non qualifiées tentent de réparer ce produit,

des blessures graves peuvent survenir. Toute réparation nécessaire sur ce produit laser doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.

- L'utilisation d'autres accessoires qui ont été conçus pour être utilisés avec d'autres outils laser peut entraîner des blessures graves.
- **N'utilisez pas** cet outil en extérieur.
- **Ne placez pas** et ne stockez pas cet outil dans des conditions de température extrêmes.
- **N'utilisez pas** cet outil dans des environnements explosifs, comme, par exemple, en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Des étincelles peuvent se produire dans l'outil, ce qui peut enflammer les poussières ou les fumées.
- Gardez cet outil à l'écart des stimulateurs cardiaques. L'aimant à l'intérieur de l'outil génère un champ qui peut affecter le fonctionnement des stimulateurs cardiaques.
- Gardez cet outil à l'écart du support de données magnétiques et des équipements magnétiques sensibles. L'effet du champ magnétique peut entraîner une perte de données irréversible.
- La mesure peut ne pas être précise si elle est effectuée en dehors de la plage nominale de l'appareil.
- L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit augmente les risques pour les yeux.
- **Faites toujours** en sorte que les spectateurs situés à proximité soient conscients des dangers provenant du fait de regarder directement dans l'appareil de mesure
- **N'utilisez pas** de lunettes de vision laser comme lunettes de sécurité car elles ne protègent pas les yeux contre le rayonnement laser
- **Retirez toujours** les piles quand vous effectuez le nettoyage de l'ouverture de la lumière laser de la lentille laser.


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

COMPOSANT	CARACTÉRISTIQUES
Plage de la ligne	8M*
Précision du nivelage	<=10mm/10m*
Type de laser	635±10nm
Classe de laser	II, <1mW
Température d'utilisation	0~+40°C
Température de stockage	-10~+60°C
Piles	3x1.5V (LR44)
Temps de fonctionnement	4H
Poids	25g (sans piles)
Dimensions (L x W x H)	37.8 x 32.6 x 39.8mm

*Important : La précision est évaluée sur un rayon de 10 mètres. Dans des conditions défavorables, tel qu'un éclairage intérieur extrême, les surfaces transparentes (par ex. le verre, l'eau), les surfaces poreuses (par ex. les matériaux d'isolation), les surfaces réfléchissantes (par ex. métal poli, verre) ou les surfaces très rugueuses (par ex. crépi, pierre naturelle), la portée et la précision de l'outil de mesure sont réduites.

DESCRIPTION
CONNAÎTRE VOTRE NIVEAU LASER À LIGNE

Il s'agit d'un outil très polyvalent. Il peut être placé sur le sol, monté sur un cadre de porte, un établi, etc.



PIÈCES	DESCRIPTION
A	Sortie du faisceau laser
B	Bulles
C	Trous d'épingles
D	Interrupteur On/Off
E	Logement à piles
F	Épingles pour montage mural

DÉBALLAGE

Lors du déballage de la boîte, ne jetez aucun matériau d'emballage tant que tout le contenu n'a pas été répertorié :

- Niveau laser à ligne
- Deux pins
- 3 piles alcalines 1,5V LR44
- Démarrage rapide


Soulevez avec précaution l'outil laser de l'emballage et placez-le sur une surface plane et stable.

ASSEMBLAGE

INSERTION / REMPLACEMENT DES PILES


Des piles LR44 alcalines sont recommandées pour l'outil laser. Ouvrez le couvercle du logement à piles et insérez les piles fournies. Faites attention à respecter la polarité des piles en vous basant sur les symboles « + » et « - » sur l'outil laser et les piles. Remplacez toujours toutes les piles en même temps. Utilisez uniquement des piles de marque et de capacité identique.

REMARQUE : Enlevez les piles du logement à piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une durée prolongée. En cas de stockage pendant de longues périodes, les piles peuvent se corroder et se décharger.




UTILISATION


Pour allumer l'outil laser, poussez l'interrupteur On/Off vers le côté **a**, l'outil laser produit un faisceau laser via la sortie laser. Pour éteindre l'outil laser, poussez l'interrupteur On/Off vers le côté **b**. Lorsque vous utilisez l'outil laser pour des applications au sol, placez-le sur le sol et allumez-le.



Lorsque vous utilisez l'outil laser pour des applications au mur, placez-le sur le mur et enfoncez les épingles fournies à travers les trous d'épingles afin de monter l'outil laser sur le mur pour une mise de niveau horizontale et verticale. Alignez ensuite l'outil laser avec les bulles.



Remarque: Les bulles ne sont ajustées que pour les quatre surfaces d'appui A (voir l'image suivante). Lorsqu'il est placé sur les surfaces B (voir l'image suivante), l'outil laser ne peut pas être utilisé comme niveau à bulle.



APPLICATIONS

L'outil peut être placé au sol, monté sur un établi / cadre de porte, etc. pour le marquage des points et un alignement simple à vue. Il est idéal pour les applications suivantes :

- Encadrement des portes et fenêtres
- Installation de câbles électriques et des tuyaux
- Le montage d'appliques murales, de prises de courant, d'interrupteurs et d'éclairages
- Installation d'un faux plafond
- Peinture
- Installation de meubles de rangement

ENTRETIEN

Cet outil de mesure laser compact a été conçu pour être un outil avec peu d'entretien. Cependant, afin de maintenir ses performances, vous devez toujours suivre ces instructions élémentaires :

- **Évitez** d'exposer cet outil à des chocs, à des vibrations continues ou à un environnement extrêmement chaud ou froid.
- **Gardez toujours** cet outil à l'intérieur.
- **Gardez toujours** l'outil à l'abri de la poussière et des liquides. Utilisez un chiffon doux et propre pour le nettoyage. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'alcool pur ou un peu d'eau.
- **Ne démontez pas** l'outil de mesure laser compact car cela exposerait l'utilisateur à une exposition à des radiations dangereuses.
- **Ne changez** aucune partie de la lentille laser.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La projection de la ligne laser est faible.	Les piles sont faibles.	Remplacez par des piles neuves.
La ligne du laser est difficile à voir.	L'outil est en dehors de la plage de fonctionnement nominale	Rapprochez l'outil pour qu'il soit dans la plage de fonctionnement nominale.
Absence de projection de la ligne laser.	Les piles n'ont pas été installées ou sont déchargées.	Installez des piles neuves.

MISE AU REBUT

ATTENTION

Les batteries à plat ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Prendre soin de l'environnement et les acheminer aux points de collecte prévus conformément aux réglementations nationales ou locales. Le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Éliminer le produit de manière appropriée conformément à la réglementation nationale en vigueur dans votre pays. Respecter les réglementations nationales et spécifiques au pays.



LIMITÉE

Garantie limitée de deux ans. Ce produit est garanti à compter de la date d'achat d'origine durant une période de deux ans sous réserve de la couverture de garantie décrite dans le document présent. Veuillez conserver votre reçu. Ce produit garanti à l'utilisateur d'origine comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Si vous pensez que le produit est défectueux à n'importe quel moment de la période de garantie spécifiée, veuillez contacter l'agent du service clientèle de Prexiso en envoyant un e-mail à info@prexiso-eu.com. Cette garantie ne couvre pas : (1) Panne d'une pièce due à une usure normale ou à une mauvaise utilisation du produit; (2) Toutes pièces altérées ou modifiées par un personnel non-autorisé de Prexiso ou incapable d'installer et d'utiliser l'équipement conformément aux instructions données dans le manuel d'utilisation. (3) Tout produit ou pièce utilisés à des fins de location, tout dommage subit par le transport (les réclamations doivent être déposées auprès du transporteur), accident, manipulation inappropriée, cas de force majeure, mauvaise utilisation ou négligence. Prexiso remplacera ou réparera l'unité défectueuse, à sa convenance, après soumission de vérification de la défectuosité. Toutes les garanties implicites découlant de la vente d'un produit Prexiso, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à ce qui précède. Prexiso ne sera pas responsable pour la perte d'utilisation du produit ou d'autres dommages, des dépenses ou des pertes économiques, des accessoires, ou de toute réclamation concernant des dommages, dépenses ou pertes économiques. Cette garantie exclut tous les accessoires. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques, ainsi que d'autres droits éventuels qui pourraient varier selon les cas.

Imprimé en Chine



Prexiso AG
Fabrikstrasse 1,
CH-8586 Erlen / Switzerland
www.prexiso-eu.com

Le istruzioni di sicurezza e il manuale utente devono essere letti attentamente prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Il responsabile del prodotto deve garantire che tutti gli utenti comprendano queste indicazioni e aderiscano a esse.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

È possibile lavorare in sicurezza con lo strumento di misurazione solo dopo aver letto integralmente le informazioni operative e di sicurezza e aver seguito scrupolosamente le istruzioni qui contenute. Non rendere iriconoscibili le etichette di avvertenza sullo strumento di misurazione. **CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.** Attenzione: l'utilizzo di apparecchiature operative o di regolazione o l'applicazione o metodi di elaborazione diversi da quelli menzionati nel presente documento possono causare l'esposizione a radiazioni pericolose.



AVVERTENZA

RADIAZIONI LASER. Non fissare il raggio. Prodotto laser Classe II. Accendere il raggio laser solo quando si utilizza questo strumento.

- **Non rimuovere o alterare le etichette dei prodotti.**
- **Evitare l'esposizione diretta agli occhi.** Il raggio laser può accecare le persone.
- **Non utilizzare lo strumento in presenza di bambini e non consentire ai bambini di utilizzare lo strumento.**
- **Non collocare lo strumento in una posizione che potrebbe far sì che qualcuno fissi il raggio laser, intenzionalmente o meno.**
- **Non utilizzare su superfici riflettenti come lamiere d'acciaio, vetro o metallo lucido ecc. con superfici lucide e riflettenti.** La superficie lucida potrebbe riflettere il raggio sull'operatore.
- **Spegner sempre lo strumento laser quando non è in uso.** Lasciare acceso lo strumento aumenta il rischio che qualcuno fissi inavvertitamente il raggio laser
- **Non tentare di modificare in alcun modo le prestazioni di questo dispositivo laser.** Ciò potrebbe provocare una pericolosa esposizione alle radiazioni laser.
- **Non tentare di riparare o smontare lo strumento di misurazione laser.** Se persone non qualificate tentano di riparare questo prodotto, potrebbero verificarsi lesioni gravi. Qualsiasi riparazione richiesta su questo prodotto laser deve essere eseguita solo da personale di assistenza qualificato.

- L'utilizzo di altri accessori progettati per essere utilizzati con altri strumenti laser potrebbe provocare lesioni gravi.
- **Non** utilizzare lo strumento all'aperto.
- **Non** posizionare o conservare lo strumento in condizioni di temperatura estreme.
- **Non** utilizzare lo strumento in ambienti esplosivi, come in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Si possono creare scintille nello strumento che potrebbero incendiare la polvere o i fumi.
- Tenere lo strumento **lontano da** pacemaker cardiaci. Il magnete all'interno dello strumento genera un campo che può compromettere la funzione dei pacemaker cardiaci.
- Tenere lo strumento **lontano da** supporti dati magnetici e apparecchiature sensibili al magnetismo. L'effetto del supporto magnetico può comportare una perdita di dati irreversibile.
- La misurazione **potrebbe non** essere accurata se utilizzata oltre la gamma nominale del dispositivo.
- L'utilizzo di strumenti ottici con questo prodotto causa problemi alla vista.
- Assicurarsi **sempre** che i presenti nelle vicinanze siano consapevoli dei pericoli derivanti dal guardare direttamente lo strumento di misurazione
- **Non** utilizzare gli occhiali visori laser, come occhiali di sicurezza, in quanto non proteggono gli occhi dalle radiazioni laser
- Rimuovere sempre le batterie quando si pulisce l'apertura della luce laser sulla lente del laser.

SPECIFICHE TECNICHE


COMPONENTI	DESCRIZIONE
Gamma linea laser	8M*
Precisione di livellamento	<<10mm/10m*
Tipo di laser	635±10nm
Classe laser	II, <1mW
Temperatura operativa	0~+40°C
Temperatura di conservazione	-10~+60°C
Batterie	3x1.5V (LR44)
Tempo di funzionamento	4ore
Peso	25g (senza batterie)
Dimensioni (L x W x H)	37.8 x 32.6 x 39.8mm

*Importante: La precisione è stimata entro una distanza di 10 metri. L'accuratezza del campo di misurazione dello strumento si riduce in presenza di condizioni sfavorevoli, quali eccessiva illuminazione interna, superfici trasparenti (ad es.: vetri, acqua), superfici porose (ad es.: materiali isolanti), superfici riflettenti (ad es.: metalli lucidi, vetri) oppure superfici molto ruvide (ad es.: intonaco, pietre naturali).

DESCRIZIONE

SCOPRIRE LA LIVELLA LASER A LINEE

È uno strumento estremamente versatile. Può essere collocato a terra, montato su un telaio di una porta, un banco di lavoro, ecc.



COMPONENTI	DESCRIZIONE
A	Uscita fascio laser
B	Bolle
C	Fori
D	Interruttore On/Off
E	Vano batterie
F	Puntine per montaggio a parete

DISIMBALLAGGIO

Durante il disimballaggio della scatola, non smaltire alcun materiale di imballaggio finché non si controlla tutto il contenuto:

- Livella laser a linee
- Due pini
- 3 batterie alcaline LR44 da 1,5 V
- Guida introduttiva


Sollevare con cura lo strumento laser dalla confezione e posizionarlo su una superficie piana e stabile.

MONTAGGIO

INSERIMENTO/SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Si consiglia di utilizzare batterie alcaline LR44 per lo strumento laser. Aprire il coperchio vano batterie e inserire le batterie incluse. Prestare attenzione alla corretta polarità delle batterie in base ai simboli "+" e "-" sullo strumento laser e sulle batterie. Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente. Utilizzare solo batterie della stessa marca e con la stessa capacità.


NOTA: Rimuovere le batterie dallo strumento quando non lo si utilizza per lunghi periodi. In caso di conservazione per lunghi periodi, le batterie possono corrodersi e scaricarsi.




FUNZIONAMENTO

Per accendere lo strumento laser, premere l'interruttore On/Off sul lato **D**. Lo strumento laser genera un fascio laser fuori dall'uscita del laser. Per spegnere lo strumento laser, premere l'interruttore On/Off sul lato **D**.


Quando si utilizza lo strumento laser per applicazioni a pavimento, collocarlo sul pavimento e accenderlo.



Quando si utilizza lo strumento laser per applicazioni a parete, collocarlo sulla parete e premere le puntine incluse attraverso i relativi fori per montare lo strumento laser sulla parete per il livellamento orizzontale e verticale. Quindi, allineare lo strumento laser con le bolle.



Nota: Le bolle vengono regolate solo per le quattro superfici di appoggio A (vedere l'immagine seguente). Quando viene posizionato sulle superfici B (vedere l'immagine seguente), lo strumento laser non può essere utilizzato come livella a bolle.



APPLICAZIONI

Lo strumento può essere posizionato a terra, montato su un banco di lavoro/telaio di una porta ecc. per la marcatura di punti e un semplice allineamento a vista. È ideale per le seguenti applicazioni:

- Incorniciare porte e finestre
- Installazione di cavi e tubi elettrici
- Montaggio di infissi, prese elettriche, interruttori e illuminazione
- Installazione di un controsoffitto
- Pittura
- Installazione di armadi

MANUTENZIONE

Questo strumento di misurazione laser compatto è stato progettato come strumento a bassa manutenzione. Tuttavia, al fine di mantenere le sue prestazioni, è necessario seguire sempre queste semplici indicazioni:

- **Evitare** di esporre lo strumento a urti, vibrazioni continue o ambienti estremamente caldi o freddi.
- **Conservare sempre** lo strumento al chiuso.
- **Tenere sempre** lo strumento privo di polvere e liquidi. Utilizzare solo un panno morbido e pulito per la pulizia. Se necessario, inumidire leggermente i panni con alcool puro o poca acqua.
- **Non** smontare lo strumento di misurazione laser compatto. Ciò esporrà l'utente a pericolose esposizioni a radiazioni.
- **Non** tentare di cambiare nessuna parte della lente del laser.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
La proiezione della linea laser è debole.	Le batterie sono deboli.	Sostituire con batterie nuove.
La linea laser è difficile da vedere.	Lo strumento è fuori dalla gamma operativa nominale	Avvicinare lo strumento in modo che rientri nella gamma operativa nominale.
La linea laser non è proiettata.	Nessuna batteria installata o batterie scariche.	Installare batterie nuove.

SMALTIMENTO

ATTENZIONE

Non smaltire le batterie scariche assieme ai rifiuti domestici. Al fine di garantire il rispetto dell'ambiente smaltirle presso i punti di raccolta esistenti secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali o locali. Non smaltire il prodotto assieme ai rifiuti domestici. Smaltire il prodotto correttamente, nel rispetto delle normative vigenti nel paese d'uso. Attenersi alle norme nazionali e locali vigenti in materia.



LIMITATA

Garanzia limitata di due anni. Questo prodotto è garantito all'acquirente originale a partire dalla data di acquisto originale per due anni in base alla copertura della garanzia qui descritta. Si prega di conservare lo scontrino fiscale. Questo prodotto è garantito all'utente originale per l'assenza di difetti di materiale e di lavorazione. Se si ritiene che il prodotto sia difettoso in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia specificato, si prega di contattare l'agente del servizio clienti Prexiso inviando un'e-mail a info@prexiso-eu.com. Questa garanzia non copre: (1) Guasto delle parti dovuto alla normale usura o all'abuso del prodotto; (2) Qualsiasi parte è stata alterata o modificata da chiunque non sia un personale autorizzato Prexiso o mancata installazione e funzionamento dell'apparecchiatura secondo le linee guida riportate nel manuale di istruzioni. (3) Qualsiasi prodotto o parte utilizzata a scopo di noleggio, danni derivanti dalla spedizione (le richieste di risarcimento devono essere presentate al trasportatore), incidenti, abusi, cause di forza maggiore, uso improprio o negligenza. Prexiso sostituirà o riparerà l'unità difettosa, a sua discrezione, previa verifica del difetto. Qualsiasi garanzia implicita derivante dalla vendita di un prodotto Prexiso, incluse ma non limitate alle garanzie implicite di commerciabilità e idoneità ad uno scopo particolare, sono limitate a quanto sopra. Prexiso non è responsabile per la perdita dell'uso del prodotto o per altri danni incidentali o consequenziali, spese o perdite economiche, o per qualsiasi rivendicazione di tali danni, spese o perdite economiche. Questa garanzia esclude qualsiasi accessorio. La presente garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici, e l'utente può avere anche altri diritti che variano da stato a stato.

Stampato in Cina



Prexiso AG
Fabrikstrasse 1,
CH-8586 Erlen /Switzerland
www.prexiso-eu.com

Las instrucciones de seguridad y el manual del usuario deben leerse detenidamente antes de usar el producto por primera vez. La persona responsable del producto debe asegurarse de que todos los usuarios entiendan estas indicaciones y se adhieran a ellas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Trabajar de manera segura con la herramienta de medición solo es posible cuando se lee completamente la información de funcionamiento y seguridad y se siguen estrictamente las instrucciones contenidas en este documento. Nunca deje irreconocibles las etiquetas de advertencia de la herramienta de medición. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

Precaución: El uso del equipo de funcionamiento o ajuste o los métodos de aplicación o procesamiento distintos de los mencionados en este documento pueden provocar una exposición peligrosa a la



ADVERTENCIA

RADIACIÓN LÁSER. No fije la vista en el haz. Producto láser de Clase II. Encienda el rayo láser solo cuando utilice esta herramienta.

- **No quite ni altere ninguna etiqueta del producto.**
- **Evite la exposición directa de los ojos.** El rayo láser puede cegar a las personas.
- **No utilice la herramienta cerca de niños** ni permita que estos la utilicen.
- **No coloque la herramienta en una posición que pueda hacer que alguien mire fijamente el rayo láser, ya sea intencionadamente o accidentalmente.**
- **No utilice el producto sobre superficies reflectantes,** como láminas de acero, vidrio o metal pulido, etc., que tengan superficies brillantes y reflectantes. La superficie brillante podría reflejar el rayo hacia el operador.
- **Siempre apague la herramienta láser cuando no esté en uso.** Si deja la herramienta encendida aumentará el riesgo de que alguien mire fijamente al rayo láser sin darse cuenta.
- **No intente modificar el rendimiento de este dispositivo láser de ninguna manera.** Si no sigue esta recomendación, se puede producir una exposición peligrosa a la radiación láser.

- **No intente reparar o desmontar la herramienta de medición láser.** Si personas no cualificadas intentan reparar este producto, se pueden producir lesiones graves. Cualquier reparación requerida en este producto láser debe ser realizada únicamente por personal de servicio técnico cualificado.
- El uso de otros accesorios diseñados para su uso con otras herramientas láser podría provocar lesiones graves.
- **No utilice la herramienta al aire libre.**
- **No coloque ni almacene la herramienta en condiciones de temperatura extrema.**
- **No utilice la herramienta en entornos explosivos,** como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Se pueden crear chispas en la herramienta que pueden encender el polvo o los humos.
- Mantenga la herramienta **alejada** de marcapasos. El imán que se encuentra en el interior de la herramienta genera un campo que puede afectar a la función de los marcapasos.
- Mantenga la herramienta **alejada** de soportes de datos magnéticos y equipos sensibles al magnetismo. El efecto del magnético puede provocar una pérdida de datos irreversible.
- La medición **puede no ser precisa** si se usa más allá del alcance nominal del dispositivo.
- El uso de instrumentos ópticos con este producto aumentará el riesgo para los ojos.
- Asegúrese **siempre** de que los transeúntes cercanos sean conscientes de los peligros de mirar directamente a la herramienta de medición.
- **No utilice las gafas de visión láser como gafas de seguridad,** pues no protegen los ojos contra la radiación láser.
- Retire **siempre** las pilas cuando limpie la apertura de la luz láser a la lente láser.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


COMPONENTE	ESPECIFICACIONES
Alcance de las líneas láser	8M*
Precisión de nivelación	<=10mm/10m*
Tipo de láser	635±10nm
Clase de láser	II, <1mW
Temperatura de trabajo	0~+40°C
Temperatura de almacenamiento	-10~+60°C
Pilas	3x1.5V (LR44)
Tiempo de funcionamiento	4H
Peso	25g (sin pilas)
Dimensiones (L x W x H)	37.8 x 32.6 x 39.8mm

*Importante: La precisión se nomina en una distancia de 10 metros. Bajo condiciones desfavorables, como en interiores con iluminación extrema, superficies transparentes (ej. cristal, agua), superficies porosas (ej. materiales de aislamiento) o superficies reflectantes (ej. metales pulidos, cristal) o superficies muy irregulares (ej. escayola irregular, piedra natural), el margen de medición y precisión se reducirán.

DESCRIPCIÓN

CONOZCA SU NIVEL LÁSER DE LÍNEAS

Esta es una herramienta muy versátil. Se puede colocar en el suelo, montar en un marco de puerta, banco de trabajo, etc.



PIEZAS	DESCRIPCIÓN
A	Salida del rayo láser
B	Burbujas
C	Orificio para los pinchos
D	Interruptor de encendido y apagado
E	Compartimento de las pilas
F	Alfileres para la instalación en pared

ABRIR EL PAQUETE

Cuando desembale la caja, no deseche ningún material de embalaje hasta que compruebe que está todo el contenido:

- Nivel de láser de líneas
- Dos pines
- 3 pilas alcalinas de 1,5 V de tipo LR44
- Inicio rápido

Saque con cuidado la herramienta láser del paquete y colóquela sobre una superficie plana y estable.


ENSAMBLAJE

INSERTAR Y CAMBIAR LAS PILAS

Se recomiendan pilas alcalinas de tipo LR44 para la herramienta láser.


Abra la tapa del compartimento de las pilas e inserte estas. Preste atención a la polaridad correcta de las pilas según los símbolos "+" y "-" de la herramienta láser y las propias pilas. Reemplace siempre todas las pilas al mismo tiempo. Utilice únicamente pilas de una marca y con la misma capacidad.

NOTA: Retire las pilas de la herramienta cuando no use esta durante períodos prolongados. Cuando se almacenan durante largos períodos, las pilas pueden corroerse y descargarse.




FUNCIONAMIENTO



Para encender la herramienta láser, empuje el interruptor de encendido y apagado hacia el lado . La herramienta láser generará un rayo láser fuera de la salida del láser. Para apagar la herramienta láser, empuje el interruptor de encendido y apagado hacia el lado . Cuando utilice la herramienta láser para aplicaciones en el suelo, colóquela en el suelo y enciéndala.



Cuando utilice la herramienta láser para aplicaciones de pared, colóquela en la pared y empuje los alfileres incluidos a través de los orificios de dichos alfileres para montar la herramienta láser en la pared para nivelación horizontal y vertical. Luego, alinee la herramienta láser con las burbujas.



Nota: Las burbujas solo se ajustan para las cuatro superficies de apoyo A (consulte la siguiente imagen). Cuando se coloca en las superficies B (ver la siguiente imagen), la herramienta láser no se puede utilizar como nivel de burbuja.



APLICACIONES

La herramienta puede colocarse en el suelo, montarse en un banco de trabajo o marco de puerta, etc. para el marcado de puntos y la alineación simple con la vista. Es ideal para las siguientes aplicaciones:

- Enmarcado de puertas y ventanas
- Instalación de cableado eléctrico y tuberías
- Montaje de accesorios de pared, enchufes eléctricos, interruptores e iluminación
- Instalación de un falso techo
- Pintura
- Instalación de armarios

MANTENIMIENTO

Esta herramienta de medición láser compacta se ha diseñado para que sea una herramienta de apenas necesite mantenimiento. Sin embargo, para mantener su rendimiento, siempre debe seguir estas sencillas instrucciones:

- **Evite** exponer la herramienta a impactos, vibraciones continuas o entornos extremadamente cálidos o fríos.
- **Guarde siempre** la herramienta en interiores.
- Mantenga **siempre** la herramienta libre de polvo y líquidos. Utilice solamente un paño suave y limpio para limpiar el producto. Si es necesario, humedezca ligeramente los paños con alcohol puro o un poco de agua.
- **No desmonte** la herramienta de medición láser compacta, ya que el usuario quedará peligrosamente expuesto a la radiación.
- **No intente** cambiar ninguna parte de la lente láser.

SOLUCIONAR PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La proyección de las líneas láser es débil.	Las pilas tienen poca carga.	Reemplace las pilas por unas nuevas.
La línea láser es difícil de ver.	La herramienta está fuera del alcance operativo nominal.	Acerque la herramienta para que quede dentro del alcance operativo nominal.
La línea láser no se proyecta.	No hay pilas instaladas o las pilas están agotadas.	Instale pilas nuevas.

DISPOSICIÓN

PRECAUCIÓN

Las baterías gastadas no deben tirarse junto con los residuos domésticos. Cuide del medio ambiente y llévelas al punto de recogida proporcionado de acuerdo con las regulaciones locales o regionales. El producto no debe tirarse junto con los residuos domésticos. Disponga del producto de manera apropiada de acuerdo con las regulaciones nacionales en rigor en su país. Cumpla con las regulaciones nacionales y específicas de cada país.



LIMITADA

Dos Años de Garantía Limitada Este producto está garantizado al comprador original desde la fecha de compra original a dos años sujeto a la cobertura de la garantía descrita aquí. Por favor guardar el recibo. Este producto está garantizado al usuario original de estar libre de defectos en material y acabado. Si cree que el producto es defectuoso en cualquier momento durante el periodo especificado de la garantía, por favor contacte a un agente del servicio de atención al cliente de Prexiso mandando un correo electrónico a info@prexiso-eu.com. Esta garantía no cubre: (1) Fallo parcial debido a uso normal o abuso del producto; (2) Cualquier pieza que haya sido alterada o modificada por cualquiera que no sea personal autorizado por Prexiso o el no instalar u operar el equipo siguiendo las guías presentadas en el manual de instrucciones. (3)Cualquier producto o pieza usada con propósito de alquiler, daños causados por transporte (las pinzas deben mandarse con un carguero), accidente, abuso, causas de fuerza mayor, uso inapropiado, o negligencia. Prexiso reemplazará o reparará la unidad defectuosa, a su elección, sujeto a verificación del defecto. Cialquier garantía implicada que surjan de la venta de un producto Prexiso, incluyendo pero no limitada a garantías implicadas de mercantibilidad y aptitud para un uso particular, está limitada a lo mostrado arriba. Prexiso no será responsable de pérdida de uso del producto u otros daños incidentales o consecuentes, gastos o pérdida económica, or de ninguna reclamación por tales daños, gastos o pérdida económica. Esta garantía excluye cualquier accesorio. Esta garantía le da derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Impreso en China



Prexiso AG
Fabrikstrasse 1,
CH-8586 Erlen /Switzerland
www.prexiso-eu.com